

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di autovetture per la tutela del territorio: ID 1502

Gli errata corrige della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it;

II ERRATA CORRIGE

A parziale rettifica del I Errata corrige, pubblicato il 09/01/2015, quanto previsto al punto A. dello stesso, ovvero:

A. Quanto espresso alla pag. 7 par. 2.2 del capitolato tecnico, nella tabella riepilogativa degli allestimenti nella sezione “Esterno vetture” alle righe 9 e 10, che prescrive:

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Faro di ricerca LED a luce diffusa * | | X | X | X |
| Coppia di segnalatori luminosi a LED da incasso di colore blu | | X | X | X |

deve intendersi sostituito da:

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Faro di ricerca LED a luce diffusa | | X | X | X |
| Coppia di segnalatori luminosi a LED da incasso di colore blu * | | X | X | X |

DEVE ESSERE SOSTITUITO COME SEGUE

A. Quanto espresso alla pag. 7 par. 2.2 del capitolato tecnico, nella tabella riepilogativa degli allestimenti nella sezione “Esterno vetture” alle righe 7 e 9, che prescrive:

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Coppia di dispositivi supplementari di segnalazione luminosa lampeggianti a LED blu (alternativi alla barra) | | X | X | X |
| (...) | | | | |
| Faro di ricerca LED a luce diffusa * | | X | X | X |

deve intendersi sostituito da:

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Coppia di dispositivi supplementari di segnalazione luminosa lampeggianti a LED blu (alternativi alla barra) * | | X | X | X |
| (...) | | | | |
| Faro di ricerca LED a luce diffusa | | X | X | X |

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la sezione “Esterno vetture” della tabella, con le indicazioni corrette.

| DOTAZIONI | Allestimento in colori di serie | Allestimento in colori di istituto | Allestimento di tipo 1 | Allestimento di tipo 2 |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ESTERNO VETTURE | | | | |
| Colori di serie | X | | | |
| Colori di istituto * | | X | X | X |
| Scritte, strisce e loghi in pellicola retroriflettente * | | X | X | X |
| Sirena elettrica bitonale | X | X | X | X |
| Dispositivo supplementare di segnalazione luminosa lampeggiante e amovibile | X | | | |
| Barra luminosa (alternativa alla coppia di dispositivi) * | | X | X | X |
| Coppia di dispositivi supplementari di segnalazione luminosa lampeggianti a LED blu (alternativi alla barra) * | | X | X | X |
| Sistema di amplificazione e di diffusione all'esterno della voce degli operatori (solo con la barra) | | X | X | X |
| Faro di ricerca LED a luce diffusa | | X | X | X |
| Coppia di segnalatori luminosi a LED da incasso di colore blu | | X | X | X |
| Protezione per la coppa dell'olio | | | X | X |
| Sollevamento dei vetri con chiusura centralizzata da telecomando | X | X | X | X |
| Vetri con caratteristiche antisfondamento | | | X | X |

L'Amministratore Delegato

Dott. Domenico Casalino